
no hay señal de inyectores

Publicado por depellegrin - 01-05-2012 00:20:28

hola , les cuento el problema que estoy teniendo, tengo un 21 TXI que lo estoy convirtiendo en turbo, tengo todo ya instalado y andaba bien hasta que compre una ecu de 21 turbo ,reemplaze el map, el sensor de posicion de mariposa y temperatura de aire, cuando voy a arrancarlo me encuentro con que no hay señal en los inyectores, en teoria la ecu anda bien , sera que me esta faltando otra cosa ? ,a alguien le paso algo parecido?

gracias

=====

Re: no hay señal de inyectores

Publicado por jose - 01-05-2012 21:06:52

Antes de nada deberías haberte presentado, por cortesía, y para saber de tí y del coche.

Por lo de la transformación del txi, deduzco que no eres de españa, ya que aquí es absurda esa transformción y nadie lo ha hecho.

¿Has comprobado que tienes chispa en las bujias?? Si es un fallo del cableado electrónico, o sensores, no creo que tengas chispa.

Si hay chispa y no hay señal en los inyectores puede ser que falle la masa de los inyectores.

=====